

KIA RIO 5-DÖRRAR TVÅHJULSDRIFT

TESTDATUM: 2025-02-21  
KOD: 1647389

FFL374

104 616 KM

2014-11-13  
Första gången registrerad

Bensin

CHASSISNR: KNADN512BE6978558

BEGAGNAD IMPORT: Nej

KAROSS: Halvkombi

BESIKTAS SENAST: 2025-11-30

Testen är en utvärdering av ett fordon's skick vid en utsatt testtidpunkt.

Kontrollerade punkter på testprotokollet är automatgenererade och utrustning/utförande kan skilja sig från testat fordon.

Eventuella fel som noteras presenteras som anmärkningar.



## SAMMANFATTNING STATUS FORDON

OK Anmärkningar - se nästa sida



IDENTIFIKATION



ASSISTANSSYSTEM



REKOND



EXTERIÖR



BELYSNING



MOTOR



HJULUPPHÄNGNING OCH STYRNING



BROMSAR



VÄXELLÅDA OCH DRIVLINA



INTERIÖR



VARNING



PUNKT	BESKRIVNING	PLACERING
<b>Assistanssystem</b>		
1.1	Systemfunktioner	Däcktrycksvarnare lyser.
<b>Exteriör</b>		
2.1	Dörrar -	Rost/ korrosion.
		Vänster, Fram
2.2	Dörrar -	Bula.
		Höger , Fram
2.3	Skärmar -	Bula.
		Vänster, Bak
2.4	Däck/Fälgar	Kantstött fälg.
2.5	Stötfångare -	Repor.
		Fram
2.6	Tak	Rost.
2.7	Vindruta	Stenskott.
<b>Motor</b>		
3.1	Service	Ej komplett servicehistorik enligt bils intervall. Väldigt sen med senaste service
3.2	Motor	Oljeläckage
<b>Bromsar</b>		
4.1	Bromsar -	Slitna bromsskivor och -belägg. Missljud vid inbromsning
		Bak, Båda
<b>Växellåda och drivlina</b>		
5.1	Drivaxlar/ knutar	Läckande packning. Höger fram drivaxel
<b>Interiör</b>		
6.1	Klädsel och säten	Skadad klädsel.
6.2	Ratt	Slitet. låter konstigt när man vrider på ratten



1.1 Däcktrycksvarnare lyser



2.1 Rost/ korrosion



2.2 Bula



2.3 Bula



2.4 Kantstött fälg




2.5 Repor




2.6 Rost



2.7 Stenskott



3.1 Ej komplett servicehistorik enligt bils intervall  
Väldigt sen med senaste service



3.1 Ej komplett servicehistorik enligt bils intervall  
Väldigt sen med senaste service



3.2 Övrigt fel  
Oljeläckage



4.1 Slitna bromsskivor och -belägg  
Missljud vid inbromsning



5.1 Läckande packning  
Höger fram drivaxel



6.2 Slitet  
Låter konstigt när man vrider på ratten

## FORDONSDATA

ANTAL NYCKLAR

1

ANTAL LADDKABLAR

## PROVKÖRNING

PROVKÖRD

Ja

HASTIGHET

60

KÖRFÖRHÅLLANDEN

Halt väglag

## AXLAR : 2

## SOMMARDÄCK :

SOMMARDÄCK

PRODUKTIONSdatum PÅ DÄCK

min-1,6

## VINTERDÄCK :

VINTERDÄCK

PRODUKTIONSdatum PÅ DÄCK

min-3

Dubb

Vänster

Höger

Yttre

Inre

Inre

Yttre

AXEL 1

3,0

4,0

AXEL 2

3,0

4,0

VÄNSTER

Höger

Yttre

Inre

Inre

Yttre

AXEL 1

4,0

3,0

AXEL 2

5,0

3,0

## SERVICEINFORMATION

KOMPLETT SERVICEHISTORIK

Nej

SENASTE SERVICEDATUM

2024-08-08

MÄTARSTÄLLNING (KM)

102066

## INSYNSSKYDD I BAGAGEUTRYMME

INSYNSSKYDD I BAGAGEUTRYMME

Ja

Kontrollerad | 
  Ej kontrollerad | 
  Anmärkning

## Identifikation

- Registreringsskylt
- Chassinummer
- Dokumentation utrustning
- Nycklar

## Assistanssystem

- Kamera
- Sensorer
- Assistanssystem
- Systemfunktioner
- Diagnos

## Rekond

- Övrig utrustning/Rekond
- Övrigt

## Exteriör

- Lack
- Rostskyddsbehandling
- Underrede
- Huv
- Dörrar
- Baklucka
- Låsanordning
- Skärmar
- Backspeglar
- Spegel
- Draganordning
- Rostangrepp
- Vindrutetorkare / spolare
- Verktyg och nödutrustning
- Däck/Fälgar
- Hjulmuttrar/bultar
- Takräcken
- Dörröppning
- Dörrtröskel/insteg
- Stötfångare
- Grill
- Tak
- Taklucka/panoramatak
- Vindruta
- Rutor
- Trösklar
- Stolpe

## Belysning

- Strålkastare
- Bakljus
- Positionsljus
- Körriktningvisare
- Varningsblinkers
- Parkeringsljus
- Reflexer
- Övrig belysning
- Övrigt ljus

## Motor

- Avgasrening
- Batteri(er)
- Tändsystem
- Bränslesystem
- Generator /laddning
- Avgassystem
- Elektroniska styrsystem
- Kylsystem/ vattenpump
- Läckage övrigt
- Motorfästen
- Hög oljeförbrukning /rökutveckling
- Service
- Motorljud/startmotor
- Svag motor
- Turbo
- Laddluftkylare
- Kompressor
- Motor

## Hjulupphängning och styrning

- Riktningstabilitet
- Ratt/styrsystem
- Hjullager
- Luftfjädring
- Fjäder/ stötdämpare
- Styrleder
- Krängningshämmare/stag
- Framvagn
- Bakvagn

## Bromsar

- Bromsar
- Parkeringsbroms
- Bromsservo
- Bromsvätska
- Läckage
- Rör och slangar
- Lastkännarventil
- Bromsskivor
- Bromssköld

## Växellåda och drivlina

- Växellåda
- Differential
- Koppling/lamell
- Drivaxlar/ knutar
- Fördelningslåda

## Interiör

- Instrumentbräda
- Instrument och strömbrytare
- Mittkonsoll
- Dörrklädsel
- Klädsel och säten
- Invändig takklädsel
- Golvmattor/klädsel
- Insynsskydd/lastgaller
- Fönsterhissar
- Säkerhetsbälte
- Klimatanläggning
- Signalanordning
- Multimedia
- Solgardin panoramatak
- Multifunktionsratt
- Ratt
- Tanklock / Laddlucka

## Varning

- Varning