

VOLKSWAGEN ID.4 TVÅHJULSDRIFT

TESTDATUM: 2025-03-20
KOD: 1670236

DFM26F

39 038 KM

2021-04-15

Första gången registrerad

Elbil

CHASSISNR: WVGZZZE2ZMP017525

BEGAGNAD IMPORT: Nej

KAROSS: SUV

BESIKTAS SENAST: 2026-04-30

Testen är en utvärdering av ett fordon's skick vid en utsatt testtidpunkt.

Kontrollerade punkter på testprotokollet är automatgenererade och utrustning/utförande kan skilja sig från testat fordon.

Eventuella fel som noteras presenteras som anmärkningar.



SAMMANFATTNING STATUS FORDON

OK Anmärkningar - se nästa sida



IDENTIFIKATION



ASSISTANSSYSTEM



REKOND



EXTERIÖR



BELYSNING



MOTOR

HJULUPPHÄNGNING OCH
STYRNING

BROMSAR



VÄXELLÅDA OCH DRIVLINA



INTERIÖR



VARNING



PUNKT	BESKRIVNING	PLACERING
Exteriör		
1.1 Lack	Diverse små stenskott i fronten.	
1.2 Stötfångare -	Repor.	Båda
Belysning		
2.1 Bakljus -	Fukt.	Vänster, Yttre
Hjulupphängning och styrning		
3.1 Framvagn	4 hjulsmätning/ kontroll och justering. Ratt sned under färd.	
3.2 Framvagn -	Damask defekt. Dammskydd - montering bristfällig.	Fram, Båda



1.1 Övrigt fel
Diverse små stenskott i fronten.



1.1 Övrigt fel
Diverse små stenskott i fronten.



1.1 Övrigt fel
Diverse små stenskott i fronten.



1.2 Repor




1.2 Repor



1.2 Repor




2.1 Fukt



3.2 Damask defekt
Dammskydd - montering bristfällig.



HV-Batteri i fint skick.



FORDONSDATA

ANTAL NYCKLAR	2	ANTAL LADDKABLAR	1
----------------------	---	-------------------------	---

PROVKÖRNING

PROVKÖRD	HASTIGHET	KÖRFÖRHÅLLANDEN
Ja	50	Torrt väglag

AXLAR : 2
SOMMARDÄCK :

SOMMARDÄCK	PRODUKTIONSdatum PÅ DÄCK
min-1,6	

--

	Vänster		Höger	
	Yttre	Inre	Inre	Yttre
AXEL 1	8,0			8,0
AXEL 2	6,0			6,0

VINTERDÄCK :

VINTERDÄCK	PRODUKTIONSdatum PÅ DÄCK
min-3	

FRIKTION

	VÄNSTER		Höger	
	Yttre	Inre	Inre	Yttre
AXEL 1	7,0			7,0
AXEL 2	7,0			7,0

SERVICEINFORMATION

KOMPLETT SERVICEHISTORIK	ELEKTRONISKT SERVICEHÄFTE
Ej kontrollerad	Ja
SENASTE SERVICEDATUM	MÄTARSTÄLLNING (KM)
2023-03-31	19000
SERVICE UTFÖRD	MÄTARSTÄLLNING (KM)
2021-03-29	10

INSYNSSKYDD I BAGAGEUTRYMME

INSYNSSKYDD I BAGAGEUTRYMME
Ja

KOMMENTAR

Bilen önskar inspektion om 10 dagar. AC ej testad. El-värmare ej testad.
--

Kontrollerad |
 Ej kontrollerad |
 Anmärkning

Identifikation

- Registreringsskylt
- Chassinummer
- Dokumentation utrustning
- Nycklar

Assistanssystem

- Kamera
- Sensorer
- Assistanssystem
- Systemfunktioner
- Diagnos

Rekond

- Övrig utrustning/Rekond
- Övrigt

Exteriör

- Lack
- Rostskyddsbehandling
- Underrede
- Huv
- Dörrar
- Baklucka
- Låsanordning
- Skärmar
- Backspeglar
- Spegel
- Draganordning
- Rostangrepp
- Vindrutetorkare / spolare
- Verktyg och nödutrustning
- Däck/Fälgar
- Hjulmuttrar/bultar
- Takräcken
- Dörröppning
- Dörrtröskel/insteg
- Stötfångare
- Grill
- Tak
- Taklucka/panoramatak
- Vindruta
- Rutor
- Trösklar
- Stolpe

Belysning

- Strålkastare
- Bakljus
- Positionsljus
- Körriktningvisare
- Varningsblinkers
- Parkeringsljus
- Reflexer
- Övrig belysning
- Övrigt ljus

Motor

- Avgasrening
- Batteri(er)
- Tändsystem
- Bränslesystem
- Generator /laddning
- Avgassystem
- Elektroniska styrsystem
- Kylsystem/ vattenpump
- Läckage övrigt
- Motorfästen
- Hög oljeförbrukning /rökutveckling
- Service
- Motorljud/startmotor
- Svag motor
- Turbo
- Laddluftkylare
- Kompressor
- Motor

Hjulupphängning och styrning

- Riktningstabilitet
- Ratt/styrsystem
- Hjullager
- Luftfjädring
- Fjäder/ stötdämpare
- Styrleder
- Krängningshämmare/stag
- Framvagn
- Bakvagn

Bromsar

- Bromsar
- Parkeringsbroms
- Bromsservo
- Bromsvätska
- Läckage
- Rör och slangar
- Lastkännarventil
- Bromsskivor
- Bromssköld

Växellåda och drivlina

- Växellåda
- Differential
- Koppling/lamell
- Drivaxlar/ knutar
- Fördelningslåda

Interiör

- Instrumentbräda
- Instrument och strömbrytare
- Mittkonsoll
- Dörrklädsel
- Klädsel och säten
- Invändig takklädsel
- Golvmattor/klädsel
- Insynsskydd/lastgaller
- Fönsterhissar
- Säkerhetsbälte
- Klimatanläggning
- Signalanordning
- Multimedia
- Solgardin panoramatak
- Multifunktionsratt
- Ratt
- Tanklock / Laddlucka

Varning

- Varning