

VOLVO V70 TVÅHJULSDRIFT

TESTDATUM: 2025-03-26
KOD: 1675939

FKW597

273 376 KM

2014-07-10
Första gången registrerad

Diesel

CHASSISNR: YV1BW7381F1315097

BEGAGNAD IMPORT: Nej

KAROSS: Kombi

BESIKTAS SENAST: 2025-10-31

Testen är en utvärdering av ett fordon's skick vid en utsatt testtidpunkt.

Kontrollerade punkter på testprotokollet är automatgenererade och utrustning/utförande kan skilja sig från testat fordon.

Eventuella fel som noteras presenteras som anmärkningar.



SAMMANFATTNING STATUS FORDON

OK Anmärkningar - se nästa sida



IDENTIFIKATION



ASSISTANSSYSTEM



REKOND



EXTERIÖR



BELYSNING



MOTOR



HJULUPPHÄNGNING OCH STYRNING



BROMSAR



VÄXELLÅDA OCH DRIVLINA



INTERIÖR



VARNING



PUNKT	BESKRIVNING	PLACERING	
Exteriör			
1.1	Lack	Generellt mycket repor. Runt om	
1.2	Dörrar -	Bula.	Höger , Bak
1.3	Stötfångare -	Skada.	Bak
1.4	Tak	Rost.	
1.5	Vindruta	Stenskott.	
Motor			
2.1	Motor	Fuktig.	
Varning			
3.1	Varning	Övriga upplysningar. Motorlampa lyser, vidare felsökning behövs	



1.2 Bula





1.3 Skada



1.3 Skada



1.4 Rost



FORDONSDATA

ANTAL NYCKLAR	2	ANTAL LADDKABLAR	
----------------------	---	-------------------------	--

PROVKÖRNING

PROVKÖRD	HASTIGHET	KÖRFÖRHÅLLANDEN
Ja	50	Torrt väglag

AXLAR : 2

SOMMARDÄCK :

SOMMARDÄCK	PRODUKTIONS DATUM PÅ DÄCK
min-1,6	

Aluminiumfälgar

	Vänster		Höger	
	Yttre	Inre	Inre	Yttre
AXEL 1	3,4			3,5
AXEL 2	4,0			4,0

VINTERDÄCK :

VINTERDÄCK	PRODUKTIONS DATUM PÅ DÄCK
min-3	

MS, aluminiumfälgar

	VÄNSTER		Höger	
	Yttre	Inre	Inre	Yttre
AXEL 1	5,0			5,0
AXEL 2	5,5			5,5

SERVICEINFORMATION

KOMPLETT SERVICEHISTORIK	ELEKTRONISKT SERVICEHÄFTE
Ej kontrollerad	Nej
SENASTE SERVICEDATUM	MÄTARSTÄLLNING (KM)
2025-01-22	268194

KAMREM

BYTE UTFÖRT ?
Ja
DATUM SENASTE KAMREMSBYTE
2019-10-01
MÄTARSTÄLLNING (KM)
155651

KOMMENTAR

Bil testad utan lyft - ingen möjlighet att se undertill

Kontrollerad |
 Ej kontrollerad |
 Anmärkning

Identifikation

- Registreringsskylt
- Chassinummer
- Dokumentation utrustning
- Nycklar

Assistanssystem

- Kamera
- Sensorer
- Assistanssystem
- Systemfunktioner
- Diagnos

Rekond

- Övrig utrustning/Rekond
- Övrigt

Exteriör

- Lack
- Rostskyddsbehandling
- Underrede
- Huv
- Dörrar
- Baklucka
- Låsanordning
- Skärmar
- Backspeglar
- Spegel
- Draganordning
- Rostangrepp
- Vindrutetorkare / spolare
- Verktyg och nödutrustning
- Däck/Fälgar
- Hjulmuttrar/bultar
- Takräcken
- Dörröppning
- Dörrtröskel/insteg
- Stötfångare
- Grill
- Tak
- Taklucka/panoramatak
- Vindruta
- Rutor
- Trösklar
- Stolpe

Belysning

- Strålkastare
- Bakljus
- Positionsljus
- Körriktningsvisare
- Varningsblinkers
- Parkeringsljus
- Reflexer
- Övrig belysning
- Övrigt ljus

Motor

- Avgasrening
- Batteri(er)
- Tändsystem
- Bränslesystem
- Generator /laddning
- Avgassystem
- Elektroniska styrsystem
- Kylsystem/ vattenpump
- Läckage övrigt
- Motorfästen
- Hög oljeförbrukning /rökutveckling
- Service
- Motorljud/startmotor
- Svag motor
- Turbo
- Laddluftkylare
- Kompressor
- Dieselpump/ insprutare/Glödtdändning
- Motor

Hjulupphängning och styrning

- Riktningstabilitet
- Ratt/styrsystem
- Hjullager
- Luftfjädring
- Fjäder/ stötdämpare
- Styrleder
- Krängningshämmare/stag
- Framvagn
- Bakvagn

Bromsar

- Bromsar
- Parkeringsbroms
- Bromsservo
- Bromsvätska
- Läckage
- Rör och slangar
- Lastkännarventil
- Bromsskivor
- Bromssköld

Växellåda och drivlina

- Växellåda
- Differential
- Koppling/lamell
- Drivaxlar/ knutar
- Fördelningslåda

Interiör

- Instrumentbräda
- Instrument och strömbrytare
- Mittkonsoll
- Dörrklädsel
- Klädsel och säten
- Invändig takklädsel
- Golvmattor/klädsel
- Insynsskydd/lastgaller
- Fönsterhissar
- Säkerhetsbälte
- Klimatanläggning
- Signalanordning
- Multimedia
- Solgardin panoramatak
- Multifunktionsratt
- Ratt
- Tanklock / Laddlucka

Varning

- Varning