

FORD FOCUS KOMBI TVÅHJULSDRIFT

TESTDATUM: 2025-03-26
KOD: 1675120

HEF645

128 822 KM

2014-02-06
Första gången registrerad

Diesel

CHASSISNR: WF0LXXGCBLEL45201

BEGAGNAD IMPORT: Nej

KAROSS: Kombi

BESIKTAS SENAST: 2025-05-31

Testen är en utvärdering av ett fordon's skick vid en utsatt testtidpunkt.

Kontrollerade punkter på testprotokollet är automatgenererade och utrustning/utförande kan skilja sig från testat fordon.

Eventuella fel som noteras presenteras som anmärkningar.



SAMMANFATTNING STATUS FORDON

OK Anmärkningar - se nästa sida



IDENTIFIKATION



ASSISTANSSYSTEM



REKOND



EXTERIÖR



BELYSNING



MOTOR



HJULUPPHÄNGNING OCH STYRNING



BROMSAR



VÄXELLÅDA OCH DRIVLINA



INTERIÖR



VARNING



PUNKT	BESKRIVNING	PLACERING
Exteriör		
1.1 Lack	Generellt mycket slitgäge. Runt om bilen.	
1.2 Lack	Förorening på lack. Spår utav äldre dekaler finnes runt om bilen.	
Motor		
2.1 Avgassystem	Gummi fästen slitna.	
2.2 Service	Ej komplett servicehistorik enligt bils intervall. Fel datum i servicebok samt ingen service utförd sedan '22.	
2.3 Service	Behöver service.	
2.4 Motor	Motorkåpa sliten.	
Bromsar		
3.1 Bromsar -	Läckage i bromsrör.	Höger , Bak
3.2 Bromsar -	Rostkant på samtliga skivor.	Alla



1.1 Generellt mycket slitgage
Runt om bilen.



1.1 Generellt mycket slitgage
Runt om bilen.



1.1 Generellt mycket slitgage
Runt om bilen.



1.1 Generellt mycket slitgage
Runt om bilen.



1.1 Generellt mycket slitgage
Runt om bilen.



1.1 Generellt mycket slitgage
Runt om bilen.



1.1 Generellt mycket slitgage
Runt om bilen.



1.1 Generellt mycket slitgage
Runt om bilen.




2.1 Övrigt fel
Gummi fästen slitna.



2.4 Övrigt fel
Motorkåpa sliten.



3.1 Övrigt fel
Läckage i bromsrör.



FORDONSDATA

ANTAL NYCKLAR	2	ANTAL LADDKABLAR	
----------------------	---	-------------------------	--

PROVKÖRNING

PROVKÖRD	HASTIGHET	KÖRFÖRHÅLLANDEN
Ja	50	Torrt väglag

AXLAR : 2
SOMMARDÄCK :

SOMMARDÄCK	PRODUKTIONSdatum PÅ DÄCK
min-1,6	

--

	Vänster		Höger	
	Yttre	Inre	Inre	Yttre
AXEL 1	6,0			6,0
AXEL 2	7,0			7,0

VINTERDÄCK :

VINTERDÄCK	PRODUKTIONSdatum PÅ DÄCK
min-3	

DUBB

	VÄNSTER		Höger	
	Yttre	Inre	Inre	Yttre
AXEL 1	9,0			9,0
AXEL 2	9,0			9,0

SERVICEINFORMATION

KOMPLETT SERVICEHISTORIK	ELEKTRONISKT SERVICEHÄFTE
Ej kontrollerad	Nej
SENASTE SERVICEDATUM	MÄTARSTÄLLNING (KM)
2022-11-30	109261
SERVICE UTFÖRD	MÄTARSTÄLLNING (KM)
2021-10-04	101550
2020-06-30	98746
2017-06-13	84354
2017-03-11	6511
2017-05-10	58468
2016-03-11	39587
2015-02-27	22731
2014-02-03	20

INSYNSSKYDD I BAGAGEUTRYMME

INSYNSSKYDD I BAGAGEUTRYMME
Ja

KOMMENTAR

Bilen går fint i motor och växellåda.
AC ej testad.

Kontrollerad |
 Ej kontrollerad |
 Anmärkning

Identifikation

- Registreringsskylt
- Chassinummer
- Dokumentation utrustning
- Nycklar

Assistanssystem

- Kamera
- Sensorer
- Assistanssystem
- Systemfunktioner
- Diagnos

Rekond

- Övrig utrustning/Rekond
- Övrigt

Exteriör

- Lack
- Rostskyddsbehandling
- Underrede
- Huv
- Dörrar
- Baklucka
- Låsanordning
- Skärmar
- Backspeglar
- Spegel
- Draganordning
- Rostangrepp
- Vindrutetorkare / spolare
- Verktyg och nödutrustning
- Däck/Fälgar
- Hjulmuttrar/bultar
- Takräcken
- Dörröppning
- Dörrtröskel/insteg
- Stötfångare
- Grill
- Tak
- Taklucka/panoramatak
- Vindruta
- Rutor
- Trösklar
- Stolpe

Belysning

- Strålkastare
- Bakljus
- Positionsljus
- Körriktningsvisare
- Varningsblinkers
- Parkeringsljus
- Reflexer
- Övrig belysning
- Övrigt ljus

Motor

- Avgasrening
- Batteri(er)
- Tändsystem
- Bränslesystem
- Generator /laddning
- Avgassystem
- Elektroniska styrsystem
- Kylsystem/ vattenpump
- Läckage övrigt
- Motorfästen
- Hög oljeförbrukning /rökutveckling
- Service
- Motorljud/startmotor
- Svag motor
- Turbo
- Laddluftkylare
- Kompressor
- Dieselpump/ insprutare/Glödtdändning
- Motor

Hjulupphängning och styrning

- Riktningstabilitet
- Ratt/styrsystem
- Hjullager
- Luftfjädring
- Fjäder/ stötdämpare
- Styrleder
- Krängningshämmare/stag
- Framvagn
- Bakvagn

Bromsar

- Bromsar
- Parkeringsbroms
- Bromsservo
- Bromsvätska
- Läckage
- Rör och slangar
- Lastkännarventil
- Bromsskivor
- Bromssköld

Växellåda och drivlina

- Växellåda
- Differential
- Koppling/lamell
- Drivaxlar/ knutar
- Fördelningslåda

Interiör

- Instrumentbräda
- Instrument och strömbrytare
- Mittkonsoll
- Dörrklädsel
- Klädsel och säten
- Invändig takklädsel
- Golvmattor/klädsel
- Insynsskydd/lastgaller
- Fönsterhissar
- Säkerhetsbälte
- Klimatanläggning
- Signalanordning
- Multimedia
- Solgardin panoramatak
- Multifunktionsratt
- Ratt
- Tanklock / Laddlucka

Varning

- Varning